

NEDERLANDS

Neem deze gebruikshandleiding aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Belangrijke aanwijzingen:

- Stel de thermo-/hygrometer niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemische stoffen, sterke temperatuurschommelingen, direct zonlicht en warmtebronnen (ovens, verwarmingselementen).
- Het apparaat is geen speelgoed. Bewaar het buiten bereik van kinderen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen en houd het apparaat nooit onder water.
- Wanneer het apparaat onjuist wordt gebruikt of geopend wordt, vervalt de garantie van het apparaat.
- Bij veranderende omstandigheden heeft de thermo-/hygrometer 15 minuten nodig om betrouwbare meetwaarden te kunnen weergeven.

Ingebruikname:

Verwijder de isolatiestrip uit het batterijvak aan de onderkant van het apparaat. Het apparaat is nu klaar voor gebruik. U kunt het apparaat met behulp van de uitklapbare standaard stand gebruiken of met behulp van de ophangmogelijkheid (aan de achterzijde van het apparaat) aan een muur monteren.

Bediening:

- Druk op de MAX/MIN-toets op de achterzijde van het apparaat om de maximaal gemeten temperatuur/luchtvochtigheid weer te geven.
- Druk twee keer op de MAX/MIN-toets op de achterzijde van het apparaat om de minimaal gemeten temperatuur/luchtvochtigheid weer te geven.

- De temperatuur kan zowel in graden Celsius (°C) als in graden Fahrenheit (°F) worden weergegeven. Druk op de °C/°F-toets op de achterzijde van het apparaat om de gewenste temperatuur-aanduiding in te stellen.

Smiley-symbool:

- Een smiley op het display geeft de actuele omgevingscondities weer.

☺ = temperatuur 20-25°C, luchtvochtigheid 30-60% (ideale waarde)

☹ = willekeurige temperatuur en luchtvochtigheid minder dan 30%

☹ = willekeurige temperatuur en luchtvochtigheid meer dan 60%

Als de luchtvochtigheid tussen 30% en 60% ligt en de temperatuur NIET 20°C tot 25°C bedraagt, dan wordt er geen smiley op het display weergegeven. Als de luchtvochtigheid buiten het meetbereik ligt, wordt „LL“ (<20%) of „HH“ (>95%) weergegeven.

Technische gegevens:

- Meetbereik temperatuur: 0-50°C (32-122°F), nauwkeurigheid 0,1°C
- Meetbereik luchtvochtigheid: 20% - 95%
- CR2025 knoopbatterij

Verwijdering:

Leg de batterijen horen niet thuis in het huisvuil. Deponeer ze bij uw elektrohandelaar of de milieudienst in uw woonplaats. Verwijder het apparaat conform verordening 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Neem bij vragen contact op met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.

